

№	Наименование нарушения	Предпринятые меры	
1	<p><b>1.Эвакуационные</b> выходы из групповых ячеек ОНД возраст 6-7 лет, ОНД возраст 3-4 года расположены не рассредоточено – ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 28.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.16СП1 СП1.13130.2020</p>		<p>Проект составлен в ноябре 2023году, на Сумму 1 582 162,45руб.</p>
2	<p><b>2.В</b> помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проема (двери) в противопожарной преграде выбран, не исходя из типа противопожарной преграды – ст.4, 6, 59, 88 таб.23 ФЗ от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013.</p>		<p>выполнено</p>
3	<p><b>3.Эвакуационный</b> выход из подвала не обеспечен обособленным выходом наружу, отделенным от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа - ст.4,6,53,89 Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020.</p>		<p>выполнено</p>